

EGH 102: Монитор и преобразователь точки росы

Предотвращает образование росы в охладительных системах. Активирует клапан, тем самым либо прекращая подачу холодной воды либо повышая её температуру.


Корпус из чисто-белого, огнеупорного термопластика; с установленным в пружине датчиком точки росы; запирающее реле с переключающими контактами; соединительные клеммы ($2 \times 1.5 \text{ mm}^2$); с Pg11 пластиковым винтовым креплением кабеля. Включены в поставку: хомут для крепления на трубу $\varnothing 10\ldots100 \text{ mm}$; теплопроводящая паста.

Тип	Точка переключения [%rh]	Датчик	Диапазон измерений [%rh]	Напряжение питания	Вес [kg]
EGH 102 F001	95 ± 4	внутр.	70-85	24 V ~/=	0.1
EGH 102 F101	95 ± 4	внеш.	70-85	24 V ~/=	0.1
Питание 24 V ~/=	$\pm 20 \%$				
Разница переключения	фиксир., прибл. 5 %rh				
Потребление энергии	макс. 1 VA				
Переключающие контакты	1A, 24 V ~/=				
1)					
Выходящий сигнал					
прибл. 70...85 %rh		0...10 V, load > 10 k Ω			
Постоянная времени в стоячем воздухе:-					
80 - 99 %rh		макс. 3 мин			
99 - 80 %rh		макс. 3 мин			


1) При использовании реле, контактов и т. д. с $\cos \phi < 0.3$, рекомендуется использовать RC секции параллельно с катушкой. Это уменьшает коррозию контактов и предотвращает высокочастотные помехи.



T08787



Y02859



B09444


Принцип работы

Сопротивление датчика точки росы возрастает в зависимости от относительной влажности. Значение сопротивления оценивается с помощью электронного блока и затем (с помощью удерживающего реле) используется для управления переключающими контактами. Если питание включено, контакты 4-6 размыкаются как только точка переключения достигнута или превышена. В этот же момент, контакты 4-5 замыкаются. Если влажность ниже точки переключения на разницу переключения контакты 4-6 замыкаются и контакты 4-5 размыкаются. Дополнительный аналоговый выходной сигнал (вывод 3). Если питание выключено, контакты 4-6 размыкаются и контакты 4-5 размыкаются.



Примечания по проектированию и монтажу

Монитор должен быть установлен на подводящей трубе в её самом холодном месте: поверхность трубы должна быть обезжиренной и гладкой, нанести немного теплопроводящей пасты, датчик крепится хомутом.

Схема подключения



Масштабный чертёж



Отпечатано в Швейцарии
Права на изменение сохраняются
N.B.: Запятая в числах обозначает
десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 134042 003 N8